# タッチパネル式デジタル表示器

# デジカジプラス 仕様書



# 計測制御点数

# 計測センサ:8点

接続センサ:圧力変換器 ワイヤ式変位 レーザ式変位計 ポンプユニット制御:4 台

デジカジプラスは、計測値の数値表示機能のみであっ たデジカジに、ポンプユニットの制御機能をプラスしま した。

専用システムを構築する必要のあったジャッキ制御シ ステムを、制御対応ポンプユニットにデジカジブラスを 繋ぐことで、簡単に実現することができ、コストを抑え、 より安全にジャッキ操作をすることができます。

### ●ジャッキ荷重・変位量を数値表示



・設定は画面に従い、使用するセ ンサと、ジャッキを選ぶだけで、 合計8点までの値を表示すること ができます。

## ●軽量コンパクトな筐体にセンサを繋ぐのみ



- ・デジカジと同じ大きさの 200mm 角 の筐体に、機能を詰め込めました。 ・センサケーブルは M12 コネクタケ - ブルを使用し、ワンタッチで接続 できます。
- ・防水仕様で屋外でも使用可能です。

#### ●ポンプユニットの遠隔操作

・制御用ポンプユニットを 4 台まで接続し、ボタン操作 することができます。ポンプユニットとデジカジプラス を離れた所に置けば、安全な場所でジャッキの遠隔操作 ができます。

#### ●現場を想定した自動制御ソフトを複数内蔵

・計測・制御を一つの筐体に収めることで、センサ値を フィードバックした制御をすることができます。現場を 想定した計測値表示やポンプユニットの制御方法を、画 面を切り替えることで簡単に変更することができます。


#### ●動作状況がわかる表示灯を接続可

・動作時、又は限界値を越えた場合に、表示灯を点灯さ せることができます。

# 制御モード別 使用例


### ●重量物のジャッキアップ・ダウン

ジャッキ荷重4点 ストローク4点を許容偏差内に制御しながら集中操作



### ●推進ジャッキの荷重、ストロ―ク管理

ジャッキ異常荷重、ストローク異常偏差発生時 推進ジャッキを自動停止



# ●接続可能センサ





ワイヤ式変位計







●画面

60-160mm レーザ式変位計 0.2-10m レーザ式変位計



仕様	
計測仕様	
・アナログ入力	センサ 8 台接続可能 0-20mA
·分解能	15bit
・接続センサ	電流出力 2 線式 もしくは 電流出力 3 線式 4-20mA 出力
一般仕様	
·保護構造	IP65 相当
·重量	約 2. 5kg

大瀧ジャッキ株式会社